展 望

社会の安全を守るための非破壊検査

Nondestructive Testing for Maintaining Social Safety

加藤 寛 Hiroshi KATO

概要

本稿では、機械や構造物の安全性を維持するとともに機械類に対する社会の安心感を確保するために重要な役割を果たしている非破壊検査法について概説する.非破壊検査法には、部材の内部に存在するきずの検査を主体とする放射線検査および超音波検査があり、部材の表面ないしは表層部に存在するきずの検査を主体とする浸透検査、渦流検査、磁粉検査がある.各検査法には個々の特徴があり、きずの検出感度向上のために研究が進められてきている.この中でも、超音波測定に関する研究が精力的に進められており、部材内部に存在するき裂検出のみならず表面き裂の深さを推定したり、閉じたき裂を検出するための測定法が開発され、それらの一部はすでに実用化されている.本稿の後半では、筆者の研究室で最近実施された超音波測定に関する研究の一部について紹介する.

1. はじめに

最近,大型設備あるいは機械類の事故が多く 報道されている.例えば,トラックのタイヤ脱 落事故,原子力発電所の配管等設備のき裂発生, 航空機の車輪事故,エレベータ事故など,枚挙 に暇がないほどである.更に,今年(平成 19 年)5月5日にジェットコースターの脱線事故 があり,人命が失われた.これらの事故の大半 は日常の点検が十分に行われていなかったため であり,定められた手順を遵守できない人間の 不完全性に起因するものと言えるが,一方では 点検が正しく行われていれば防げたはずの事故 であろう.

現在,日常の点検はその大半が目視でおこな われており,部材のきずの有無を目で確認して いる.しかし,きずの中で最も危険なき裂は目 視で見出すことは非常に困難である.また,微 細なきずは他のきずとの識別が困難なものが多 い.最も確実な検出法は破壊検査であるが,実 機には用いられず,また測定などに時間を要す る場合が多い.このため,非破壊的な手段によっ てきずの検出を行う必要がある.

本稿では、最近その重要性が認識されてきた 非破壊検査技術について、その概要を述べると ともに、筆者の研究室で実施された研究の一端 を紹介していく.

2. きずと欠陥

部材に存在するき裂や空孔,あるいは異種介 在物などは部材の強度特性を低下させる要因で もあり,できるだけ排除しなければならない. しかし,そのすべてを除くことはできず,この ため,ある基準を設けて,基準値を超える寸法

REAJ誌 2007 Vol.29, No.6 (通巻162号)

のものを排除している.(社)日本非破壊検査 協会では、これらを区別するため、「きず」と 「欠陥」を以下のように定義している¹⁾.

きず(flaw):非破壊試験の結果,明らかに 異常と判断される不連続部.

欠陥(defect):仕様書などで規定された判断基準を超え,不合格となるようなきず.

以下の説明ではこれらの用語を適時用いてい く. なお、上記の「不連続部」とは、「非破壊 試験における指示が、きず、組織、形状などの 影響によって健全部と異なって現れる部分」と 規定されている.不連続部ときずの関係を図1 に概略的に示す.

3. 非破壊検査とは

きずなどを非破壊的・非侵襲的に検出する技術を「非破壊検査(NDT)」と総称するが、この非破壊検査技術を学術的立場から発展させていくための組織として(社)日本非破壊検査協会が設立されている.「協会」の名称ではあるが、文部科学省認可の学術団体である.非破壊検査協会では、機関紙の発行、春秋の学術講演会などの学術活動とともに、「非破壊検査技術者」の認証を行っている.すなわち、春夏2回の資格試験を実施し、資格を認証している.平成18年度では年間25,000名を超える受験者があり、延べで66,000件を超える認証資格を与えている.日本非破壊検査協会、あるいは非破壊検査技術者の認証に関しては、協会のホームページ²⁾を参照されたい.

さて,非破壊検査技術 (NDT) であるが, NDT には種々の方法があり,検出すべききずの位置 により,表1に示すように分類される³⁾.

(1) 内部きずの検出

○放射線透過試験:ガンマ線,X線などの放 射線を透過させて試験体内部のきずを検査す る方法である.物質による放射線の減衰能の 違いにより透過した放射線の強度が場所によ




図1 不連続部ときずの関係

表1 非破壊検査法の分類

-		
きずの種類	非破壊検査法	略記号
内部きず	放射線透過試験	RT
	超音波探傷試験	UT
	アコースティックエ	AT
	ミッション検査	
表面きず	磁粉探傷試験	MT
	浸透探傷試験	PT
	渦流探傷試験	ET
	赤外線サーモグラ	IT
	フィ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	目視検査	

って異なることを利用している. X線フィルム や2次元センサーなどを用いて2次元測定が可 能である.

○超音波探傷試験:超音波を試験体中に伝播させ,試験体内部に存在するきずなどを調べる方法である.高い周波数の音波は指向性に優れ,

異種物質の表面から反射してくることを利用し ている.超音波測定には,固体内部を伝播する 縦波や横波が用いられるが,この他に固体表面 を伝播する表面弾性波(レーリー波)や薄い板 材を伝播する板波(ラム波)などがある.レー リー波やラム波を用いることにより表面に出現 したき裂も検出される.

○アコースティックエミッション検査:材料の 損傷に伴って生じる音(音を発生することをア

REAJ誌 2007 Vol.29, No. 6 (通巻162号)

コースティックエミッションという)を検出し て内部の損傷状態を推定する方法である.音は, 物質内部で微視的な割れが発生したり,物質が 塑性変形する際に発生する.

(2) 表面きずの検出

○磁粉探傷試験:きずに集積した磁粉を観察し て表面きずを検出する方法である.鉄鋼材料の ような強磁性体を磁化すると,試験体の表面に 散布した磁粉がきずに集まり,きずが見やすく なることを利用している.

○浸透探傷試験:表面に液体を塗布すると表面 のきずに浸透し、きずが見やすくなることを利 用して、表面きずを検出する方法である.

○渦流探傷試験:渦電流の変化より,表面きず を検出する方法である.コイル等を用いて試験 体に生じさせた渦電流が表面きずにより変化す ることを利用している.電磁誘導試験とも称さ れる.

○赤外線サーモグラフィ:物体表面から放出される赤外線の強度分布が表面あるいは表面近傍の状態に依存することを利用して表層部のきずを検出する方法である.

○目視検査:試験体表面におけるきずの有無を 肉眼で検出する方法である.直接観察する場合 と拡大鏡を用いて観察する場合がある.

非破壊検査法の中でも,超音波検査法は機器 の取り扱いも比較的容易であることから,現場 計測に多く用いられてきている.最近では,表 面に露出したき裂のサイジング,すなわちき裂 深さを評価するための手法が種々開発されてい る.また,従来は不可能と思われてきた先端の 閉じたき裂(閉口き裂)の深さを,超音波の非 線形応答を利用して評価しようとする試みも行 われている.超音波の非線形応答に関しては, 最近,「非破壊検査」の特集号⁴⁾として出され たので参照されたい.

非破壊検査法はき裂計測に多く用いられてい るが,それ以外の用途にも威力を発揮している. 例えば,自動車部品に用いられる球状黒鉛鋳鉄 の強度評価である.球状黒鉛鋳鉄の強度は黒鉛 の球状化度に大きく依存しているが,超音波の 速度も球状化度に依存しており,球状化するほ ど音速は速くなる.そこで,音速測定により球 状黒鉛鋳鉄の強度判定が行われている.

以下に,筆者の研究室で最近行われている研 究の中で,超音波を用いた研究について2,3 紹介する.

4. 事例紹介

4.1 ボルト締結部の疲労き裂の検出

大型構造物や航空機などではボルト締結やリ ベット締結が多く用いられているが,ボルト穴 やリベット穴は応力集中源であり,ここを起点 として疲労き裂が発生する危険性がある.また, これらの締結部では,板材同士の擦れ合いによ りフレッティング損傷を生じ,穴近傍にフレッ ティングに起因するき裂を生じ,破断に至るこ とがある.これらのき裂発生を検出することは, 機器類の安全性から重要であるが,問題はき裂 の発生位置がボルト頭やリベット頭により覆わ れており,き裂発生が目視で観察されないこと である.このため,ボルト頭等で隠された位置 でき裂を非破壊的に検出する必要がある.

筆者らは、表面弾性波を用いて、ボルト締結 部に生じるき裂を非破壊的に検出することを試 みてきている.

その結果,ボルト締結力が小さい場合, 図 2 (a)⁵⁾ に示すように,ボルト穴縁から疲労き 裂が進展していき,破断に至る.これに対して 締結力が大きくなると,図 2 (b) に示すように, ボルト穴近傍のフレッティング損傷を受けた領 域の端部に複数の微細き裂を生じ,合体して成 長していき,破断に至ることがわかった.

そこで,図3に示すように,試験片に超音波 探触子を取り付け,疲労試験中の超音波測定を 行った.この結果,き裂の発生位置がボルト頭





図2 ボルト締結部からのき裂発生・進展状況

に隠されているにもかかわらず,表面弾性波に より検出できることがわかった.図4に,フレッ ティング損傷き裂を超音波検出した例を示す. 表面弾性波の強度分布には,試験片端部(E), ボルト穴縁(BH)などからの反射波が観察され る.疲労回数12.5万回で,ボルト穴の手前にき 裂からの反射波が出現している.

4.2 AI合金ダイカスト中の破断チル層の 検出

近年,アルミニウム合金ダイカストが自動車 用エンジン等に用いられてきているが,ダイカ スト中に鋳造時の欠陥が含まれるとその欠陥を 起点としてき裂を生じ,破壊に至る危険性があ る.このため,ダイカスト中の鋳造欠陥を除去 するための努力が行われてきているが,完全に 除去するには至っていない.鋳造欠陥の中でも, 異常組織の一種である破断チル層はダイカスト 製品の機械的性質を大きく低下させることから 多方面の研究が進められてきているが,その検 出は困難であった.図5に,破断チル層の例を 示す.

著者らは超音波を用いて破断チル層を検出す ることを試み,その可視化に成功した⁶⁾. Al 合 金ダイカスト平板(板厚:4 mm)のほぼ板厚中 央部を,超音波顕微鏡を用いて撮影した例を図 6に示す.音響画像中に分散する細かい白点は, Al 合金の成分である珪素(Si)の結晶粒である. また,白い(すなわち,高輝度の)切片状の部



10 mm

図 3 ボルト締結試験片におけ る疲労試験中の超音波測定




図4 疲労試験中の超音波波形の変化

REAJ誌 2007 Vol.29, No. 6 (通巻162号)




図5 破断チル層の例

分が見られるが、断面観察と比較した結果、こ の部分は破断チル層の初期凝固面に形成された 酸化被膜であることがわかった.すなわち、酸 化膜は母相と音響特性が大きく異なることから、 大きく反射して画像中で白く観察される.酸化 膜に隣接する黒い(すなわち、低輝度の)領域 は、破断チル層の本体部分である.破断チル層 はAl合金溶湯が急速に冷却されてできるため、 母相にくらべて微細な組織となっている.この ため、超音波の散乱が少なく、音響画像中に暗 い領域として観察される.

超音波顕微鏡を用いてダイカスト平板内に存 在する破断チル層が可視化できることがわかっ たので,破断チル層を中央部に有する試験片を 製作し,引張試験⁷⁾を行った.その結果,図 7 に示すように,破断チル層の面積が増加するに 従って引張強さは低下していった.特に,破断 チル層が表面に露出している場合にはその低下 割合は内部のそれに比して大きいことがわかる. 図8に破断面を示すが,破断チル層から放射状 に筋状組織が広がっており,破断チル層を起点 として破壊が進行していったことがわかる.

次に,引張試験のどの段階で破断チル層から き裂が生じるのかを測定⁸⁾した.このため,図 9に示すように,水袋を用いて超音波探触子を 試験片側面に取り付け,試験片を引張変形させ ながら,連続的に超音波測定を行った.その結



図6 音響画像の例




図7 引張強さと破断チル層面積との関係




図 8 内部の破断チル層(a)および露出した 破断チル層(b)を起点とする破壊の例




図9 ダイカスト試験片の引張試験中 における超音波測定

果,図10に示すように,破断チル層からの反 射波の向きが引張試験の途中 (191 MPa 前後の 引張状態)で逆転しており,この段階で破断チ ル層が母相から剥離し,き裂を生じたことがわ かった.

4.3 はんだ接合界面における界面き裂の観察

自動車等の機械類には制御のために電子機器 が搭載されているが,電子回路の導通部である はんだ接合部は繰り返しの負荷や温度サイクル を受け,次第に劣化していく.場合によっては, 疲労き裂を生じ,断線する場合もある.このよ うな事故を防止するために,はんだ接合部の疲 労特性や熱疲労特性に関して多くの研究が進め られてきている.

著者らも,2枚の銅板を Sn-Ag-Cu 合金はんだ 材(5×5mm 程度)で接合させ,接合界面に せん断荷重を繰り返し与えて,接合部の疲労損 傷状況を調べてきている.超音波顕微鏡により 得られたはんだ接合界面の音響画像を,破面の 走査型電子顕微鏡(SEM)写真と比較して図11 に示す⁹. 図中のNは疲労繰り返し数を示す. 音響画像と SEM 写真を比較することにより, 接合領域中の未接合部分は白色領域として観察 されることがわかる.接合領域の外周部にき裂 が観察されるが,この外周き裂の進展状況を明




図 10 破断チル層を内在する試験片における 引張試験中の超音波波形の変化

確にするため,初期の音響画像との差を取った. 結果をΔI_Nとして図中に示しているが,疲労 回数の増加に従って外周き裂が内部に向かって 進行していく状況が明確に観察される.

次いで,音響画像から接合領域の面積を求めた.結果を図12に示すが,初期接合面積(図中のNfは疲労寿命)によらず,疲労回数の増加に従って一様に減少していき,ほぼ一定の接合面積で破壊を生じている.

REAJ誌 2007 Vol.29, No.6 (通巻162号)




図 11 はんだ接合部の音響画像と SEM 写真の例

REAJ誌 2007 Vol.29, No.6 (通巻162号)

5. まとめ

機械や構造物は経年的に劣化していき,ある 時期になるとき裂を生じて,最終的に破壊に至 る.従って,き裂の発生の有無,あるいは発生 したき裂の寸法を非破壊的に評価することは, 事故の発生を防止するために必要不可欠である. このため,種々の非破壊検査法が考案され,実 用化されてきているが,特に超音波測定法は現 場測定の容易さのため,多くの現場で使われて きている.本稿では,非破壊検査の概要と,筆 者の研究室で行われている最近の事例を紹介し てきたが,これらが非破壊検査に対する読者の 理解に対して少しでもお役に立てば幸いである.

参考文献

- 日本非破壞検査協会編:非破壞試験用語辞 典,養賢堂, p. 34, p. 44 (1990.5)
- 2) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsndi/
- 3) 例えば、日本非破壊検査協会編:新非破壊検 査便覧、日刊工業新聞社, p.3 (1992.10)
- 4) 琵琶志朗ら:「特集 非線形超音波法による 非破壊検査・評価」,非破壊検査,第56巻 第6号,pp.273-302 (2007.6)
- 5) S. Wagle, H. Kato and K. Kageyama: "Ultrasonic detection of the fatigue crack initiated at a deep notch and a bolt hole", Proc. Advanced Technol. Exp. Mech., Fukuoka, (2007.9), (in press)
- 6) A.K.M. Aziz Ahamed, H. Kato and K. Kageyama: "Acoustic visualization of cold flakes and crack propagation in aluminum alloy die-cast plate", Mater. Sci. Eng. A, vol. 423 (2006), pp. 313-323 (2006)
- 7) A.K.M. Aziz Ahamed, H. Kato and K. Kageyama : "Effect of casting defects on mechanical properties of aluminum alloy die-casts (ADC 12)", Proc. WFO Technical Forum, Düsseldorf, (2007.6)




図 12 音響画像から推定したはんだ接合部 面積の変化

- 8) A.K.M. Aziz Ahamed,加藤 寛:「引張試験 中の ADC12 アルミニウム合金ダイカストに おける破断チル層を起点とするき裂開口の超 音波検出」,鋳造工学(印刷中)
- 9)加藤 寛,小林寛嗣,蔭山健介:「鉛フリーはんだ接合材における疲労き裂の音響可視化」,銅及び銅合金,第45巻,第1号,223-336
 (2006)

(かとう ひろし/埼玉大学)



加藤 寛

埼玉大学大学院理工学研究科教授.1976年3月 東京大学大学院博士課程修了.1976年4月埼玉 大学理工学部機械工学科助手を経て,2006年4 月から現職.材料の力学特性評価,材料接合, などに関する研究に従事.工学博士.日本非破 壊検査協会,日本鋳造工学会,他会員.日本非 破壊検査協会会長,日本鋳造工学会理事

REAJ誌 2007 Vol.29, No. 6 (通卷162号)